



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AII. C)
C.M. N.22

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI BENI MOBILI (Automezzi)	ATTUALE ENTE GESTORE	ENTE DESTINATARIO DEL BENE	NOTE
1	Autocarro FIAT IVECO 180, targa BA845KC.	C.M. 22	Unione di comuni del "Sulcis"	Stato di conservazione mediocre
2	Autocarro BREMACH TGR45 IG 3 0 con modulo antincendio, targa AA628MK.	C.M. 22	Unione di comuni "Nora e Bithia"	Stato di conservazione mediocre
3	Trattore Lamborghini 874-90 DT, targa 24144.	C.M. 22	Unione di comuni del "Sulcis"	Stato di conservazione mediocre
4	Trattore Lamborghini 874-90 VDT, targa AD645H.	C.M. 22	Unione di comuni del "Sulcis"	(da demolire)
5	Motor Grader Caterpillar 120G matricola 87V06703.	C.M. 22	Unione di comuni "Nora e Bithia"	Stato di conservazione buono
6	Motor grader Caterpillar 120H, targa CA AE974.	C.M. 22	Unione di comuni del "Sulcis"	Stato di conservazione buono
7	Ruspa Caterpillar mod. D5, matricola 44X01437.	C.M. 22	Unione di comuni "Nora e Bithia"	Stato di conservazione buono
8	Rimorchio agricolo-botte Mutti-Amos, telaio 0193.	C.M. 22	Unione di comuni del "Sulcis"	Stato di conservazione mediocre



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. C)
C.M. N.22

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI BENI MOBILI (Automezzi)	ATTUALE ENTE GESTORE	ENTE DESTINATARIO DEL BENE	NOTE
9	Rimorchio agricolo-botte Mutti-Amos, telaio 0120.	C.M. 22	Unione di comuni del "Sulcis"	Stato di conservazione mediocre
10	Campagnola Mitsubishi Pajero, targa ZA568HF.	C.M. 22	Unione di comuni "Nora e Bithia"	Stato di conservazione buono
11	FIAT Strada 1.90 JD, targa CL620BS.	C.M. 22	Unione di comuni del "Sulcis"	Stato di conservazione buono
12	Pala gommata VENIERI, VF9013, telaio 9701L20110	C.M. 22	Unione di comuni del "Sulcis"	Stato di conservazione buono